

PROPRIÉTÉS DES TOILES POUR STORES

UNE PERFECTION, QUI A SES LIMITES

Les toiles des stores en tissu acrylique sont des produits de haute performance. Indépendamment du haut niveau technique actuel, leur perfection est limitée par les exigences concernant la protection de

l'environnement. Certains phénomènes qui donnent parfois lieu à des réclamations de la part des consommateurs sont inévitables, malgré des techniques de production et de confection élaborées. De tels phé-

nomènes ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité de store. Afin d'éviter tout problème, nous aimerions attirer votre attention tout particulièrement sur les phénomènes suivants:

PLIS

Ils se produisent pendant la confection et lors du pliage des toiles. Des effets de marbrure peuvent apparaître, plus foncés à contre-jour, spécialement sur des toiles à coloris claires.

GAUFRAGES AU NIVEAU DE LA COUTURE ET DES BANDES DE TISSU

Ces ondulations peuvent apparaître le long des ourlets latéraux, au niveau des coutures ou au milieu des bandes de tissu. La toile étant en double épaisseur au niveau des coutures, on obtient des diamètres d'enroulement différents. La tension induite par les bras articulés ainsi que par l'affaissement du rouleau de store et/ou de la traverse peut favoriser l'apparition de ces ondulations. Les ondulations peuvent également être provoquées par la formation d'une poche de retenue d'eau après une forte averse.

ALLONGEMENT DES BANDES DE TISSU LATÉRALES

La toile est généralement maintenue tendue au moyen d'un système de ressorts, et ce en quasi permanence. Les coutures et les ourlets font certes office de renforts, mais ce sont eux aussi qui sont soumis aux sollicitations les plus importantes. Lorsque la toile est enroulée, les ourlets et les coutures sont superposés ce qui a pour effet d'augmenter encore davantage la pression et la tension auxquelles ils sont soumis. Les coutures et les ourlets s'aplatissent ; de ce fait, ils finissent avec le temps par s'allonger. Cela peut provoquer un léger relâchement des ourlets latéraux lorsque le store est déployé.

RÉSISTANCE À LA PLUIE

Nous tenons à vous informer qu'un store acrylique standard ne présente pas de protection contre les fortes pluies. Grâce à l'ennoblissement hydrofuge TEXgard EASY Clean nos toiles résistent à des courtes, légères pluies. En cas de périodes prolongées et/ou de fortes pluies une pénétration d'eau peut avoir lieu.

Veuillez respecter impérativement nos conseils d'entretien:



Ne jamais nettoyer avec des nettoyeurs à haute pression.




Enlevez les salissures régulièrement.



Ne jamais enrouler ou plier en état mouillé.



À nettoyer avec de l'eau et de la lessive douce.



Les possibilités indiquées se basent sur les directives de la ITRS et représentent un extrait.